GB Operating instructions

Gloves cat I/EN 420, for minimum risks

Handling

Check the gloves for damages before use.

Damaged gloves or those that appear to have changed properties should not be used.

Storage

Between 5 °C and 25 °C, dry, dark.

Disposal

Contaminated gloves may not be disposed of with the household waste. Dispose of such items properly. Information can be obtained from the relevant waste disposal authorities.

Manufacturer

Zhejiang Dongchuang Import&Export Co.Ltd
Address: No.83 Middle Bada Road, Jinhua,
Zhejiang, 321000, China

Importer

Imported by Toolvizion International B.V.
Steenplaetsstraat 6, 2288 AA Rijswijk, The Netherlands

NL Gebruiksaanwijzing

Handschoenen cat I/EN 420, voor minimale risico's

Gebruik

De handschoenen voor gebruik op hun ongeschonden toestand controleren.

Beschadigde handschoenen of handschoenen met gewijzigde eigenschappen niet meer gebruiken.

Opslag

Tussen 5 °C en 25 °C, droog, donker.

Verwijdering

Belaste handschoenen mogen niet samen met het huishoudelijk afval verwijderd worden. Verwijder de handschoenen deskundig. Informatie hierover verkrijgt u bij de bevoegde afvalverwerkingsinstantie.

Fabrikant

Zhejiang Dongchuang Import&Export Co.Ltd
Address: No.83 Middle Bada Road, Jinhua,
Zhejiang, 321000, China

Importeur

Imported by Toolvizion International B.V.
Steenplaetsstraat 6, 2288 AA Rijswijk, The Netherlands

FR Manuel d'utilisation

Gants cat I/EN 420, pour risques minimum

Manipulation

Vérifiez que les gants sont intacts avant de les utiliser.

N'utilisez plus des gants endommagés ou dont les propriétés sont modifiées.

Stockage

De 5 °C à 25 °C, sec, sombre.

Mise au rebut

Les gants pollués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Éliminez-les comme il se doit. Vous obtiendrez des informations a ce sujet auprès de l'association pour l'élimination des déchets responsable.

Fabricant

Zhejiang Dongchuang Import&Export Co.Ltd
Address: No.83 Middle Bada Road, Jinhua,
Zhejiang, 321000, China

Importateur

Imported by Toolvizion International B.V.
Steenplaetsstraat 6, 2288 AA Rijswijk, The Netherlands

ES Instrucciones para el uso

Guantes cat I/EN 420, para un mínimo de riesgos

Manipulación

Verificar los guantes por daños antes de su uso.

Guantes dañados o los que parecen tener propiedades modificadas no deben ser utilizados.

Almacenamiento

Entre 5 °C y 25 °C, seco, oscuro.

Disposición

Los guantes contaminados no pueden ser desechados junto con la basura doméstica. Desechese de tales artículos correctamente. La información puede ser obtenido de las autoridades pertinentes de eliminación de residuos.

Fabricante

Zhejiang Dongchuang Import&Export Co.Ltd
Address: No.83 Middle Bada Road, Jinhua,
Zhejiang, 321000, China

Importador

Imported by Toolvizion International B.V.
Steenplaetsstraat 6, 2288 AA Rijswijk, The Netherlands

D Gebrauchsanweisung

Handschuhe cat I/EN 420, für minimale Risiken

Handhabung

Handschuhe vor Gebrauch auf Unversehrtheit prüfen.

Beschädigte oder in ihrer Eigenschaft veränderte Handschuhe nicht mehr verwenden.

Lagerung

Bei 5 °C bis 25 °C, trocken, dunkel.

Entsorgung

Belastete Handschuhe dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie diese fachgerecht. Informationen dazu erhalten Sie beim zuständigen Abfallbeseitigungsverband.

Hersteller

Zhejiang Dongchuang Import&Export Co.Ltd
Address: No.83 Middle Bada Road, Jinhua,
Zhejiang, 321000, China

Importeur

Imported by Toolvizion International B.V.
Steenplaetsstraat 6, 2288 AA Rijswijk, The Netherlands

PL Instrukcja obsługi

Rękawice kat. I/EN 420, dla zagrożeń minimalnych

Postępowanie

Przed użyciem sprawdzić, czy rękawice nie są uszkodzone.

Nie używać rękawic, które są uszkodzone albo wykazują zmienione właściwości.

Przechowywanie

W temp. od 5 °C do 25 °C, w suchym i ciemnym miejscu.

Utylizacja

Zanieczyszczone rękawice nie mogą być usuwane z odpadami domowymi. Tego typu artykuły należy usuwać we właściwy sposób. Informacje można uzyskać u właściwych władz odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami.

Producent

Zhejiang Dongchuang Import&Export Co.Ltd
Adres: No.83 Middle Bada Road, Jinhua,
Zhejiang, 321000, China

Importer

Imported by Toolvizion International B.V.
Steenplaetsstraat 6, 2288 AA Rijswijk, The Netherlands

PT Instruções de uso

Luvas cat I/EN 420, para riscos mínimos

Manuseamento

Verifique se as luvas estão corretas antes de usar.

Luvas danificadas ou alguma que aparente alteração de propriedades não deve ser usada.

Armazenagem

Entre 5 °C e 25 °C, seco, escuro.

Descarte

Luvas contaminadas não podem ser lançadas nos resíduos domésticos. Coloque-os nos sítios apropriados informando-se com as autoridades sanitárias.

Fabricante

Zhejiang Dongchuang Import&Export Co.Ltd
Address: No.83 Middle Bada Road, Jinhua,
Zhejiang, 321000, China

Importador

Imported by Toolvizion International B.V.
Steenplaetsstraat 6, 2288 AA Rijswijk, The Netherlands



Size 8 / M	TP8016D – GL04-8
Size 9 / L	TP8016D – GL04-9
Size 10 / XL	TP8016D – GL04-10